

Tipos de LIVEAS NORMALIZADAS

LOS DIBUJOS TÉCNICOS SE CONSTRUYEN CON LÍNEAS NORMALIZADAS, UTILIZANDO DISTINTOS GROSORES PARA CADA TIPO DE LÍNEA.



Aristas y contornos vistos

Se trata de un línea gruesa, la más gruesa de la serie, que se utiliza para marcar los contornos vistos y las aristas vistas.




3,

Trazas de plano de corte

Son líneas finas de trazos y punto, con trazos gruesos en los extremos.


Dependiendo del tipo de corte, pueden marcar cambios de dirección con trazo grueso.



3. Rayado

cortos.


Se trata de líneas finas, la más fina de la serie, y además de para hacer el rayado, sirve para líneas ficticias, líneas de cota, líneas de referencia, contornos de secciones abatidas sobre el dibujo y ejes



2.

Aristas y contornos ocultos

Se trata de líneas de trazos de grosor medio que se utilizan en contornos ocultos y aristas ocultas.



4.

Ejes de simetría y de revolución

Son líneas finas de trazo y punto. Sirven para marcar los ejes de simetría y de revolución.

